

Hadi başlayalım

Hızlı kullanım talimatı.



1 Menü çubuğu

- Ana sayfa
- Manuel işletim modları
- iCookingSuite
- iZoneControl
- Programlama modu
- Yükseklik ayarı (isteğe bağlı seçenek)
- Arama yardımcısı

1



2

3

4

5

2 Manuel işletim modları

- Kaynatma
- Tavada kızartma
- Derin yağda kızartma
- Basınçlı pişirme

3 Sık kullanılanlar

- Top 10

4 Akıllı işletim modları


- Yumurtalı yemekler
- Et
- Balık
- Tatlı
- Garnitür
- Çorbalar ve Soslar

5 Akıllı pişirme yöntemleri

- Finishing
- Tavada kızartma
- Kaynatma
- Kendi suyunda pişirme
- Basınç
- Derin yağda kızartma

Akıllı yardımcı fonksiyonlar.

iCookingSuite



- Merkez sıcaklık sensörü
- Kızartıklık
- Piştirme süresi

- iCookingSuite tuşuna basın ve bir yiyecek seçin, örneğin et, derin kızartma + pane.
- Piştirme parametrelerini seçin, örneğin merkez sıcaklık sensörü, kızartma veya piştirme süresi.
- Piştirme sistemini yükleyin. Yükleme işleminden sonra piştirme süreci otomatik olarak başlar ve bir işlem yapılması gerektiğinde veya piştirme işlemi sona erdiğinde sizi bilgilendirir.

iZoneControl



- Piştirme uygulamaları ile reçete tahtası
- 2 bölge kazan bölümlemesi

- iZoneControl tuşuna basın ve bir kazan bölümü seçin. Her bölge farklı sıcaklıklarla çalıştırılabilir. Kullanılmayan alanlar soğuk kalır.
- Reçete tahtasından bir piştirme uygulaması seçin ve reçeteyi istediğiniz bölgeye sürükleyin. Piştirme uygulaması otomatik olarak başlar.
- Piştirme uygulamalarını reçeteler olarak önceden programlanmış ürün sepetlerinde yönetebilirsiniz.

Arama asistanı / Yardım



- Giriş alanı
- Filtre alanı
- Arama sonuçları
- "?" – Yardım

- Büyütecini yanında giriş alanına bir arama terimi girin. Filtre alanı yardımıyla sonuç listesini filtreleyebilirsiniz.
- İstediğiniz arama sonucuna dokunun böylece doğrudan, aradığınız içeriğe atlırsınız. Uygulama örnekleri doğrudan önceden ayarlanmış piştirme parametreleriyle başlatılır.
- Soru işareti ? sizi doğrudan geçerli ekran içeriği hakkında bilgi görüntüleyen yardım işlevine götürür.